

Toleranztabelle BI-Vision²

1.) Positionierung des Inletts im Verbundsicherheitsglas:

Längen bis 3.000 mm	Rücksprung ringsum 5 mm
Längen bis 4.000 mm	Rücksprung ringsum 8 mm
Längen bis 5.000 mm	Rücksprung ringsum 10 mm

2.) Positionierung des Inletts bei den Lochbohrungen und Ausschnitten im Verbundsicherheitsglas:

Längen bis 3.000 mm	Rücksprung an Bohrung/Ausschnitt 5 mm
Längen bis 4.000 mm	Rücksprung an Bohrung/Ausschnitt 8 mm
Längen bis 5.000 mm	Rücksprung an Bohrung/Ausschnitt 10 mm

3.) Positionierungstoleranz des Inletts:

Längen bis 3.000 mm	± 2 mm
Längen bis 4.000 mm	± 3 mm
Längen bis 5.000 mm	± 4 mm

Anwendungstechnik BGT
26.02.2010

BGT Bischoff Glastechnik AG
Alexanderstrasse 2, 75015 Bretten
Postfach 1140, 75001 Bretten
Telefon 07252/503-0
Telefax 07252/503-283
e-mail info@bgt-bretten.de
Internet www.bgt-bretten.de

Rechtsform Aktiengesellschaft
Sitz Bretten
Registergericht Mannheim HRB 240836

Bankverbindungen
Sparkasse Kraichgau
(BLZ 663 500 36) 05 020 350
Volksbank Bruchsal-Bretten eG
(BLZ 663 912 00) 409 600
Postbank
(BLZ 660 100 75) 0 125 631 755
Hypo Vereinsbank
(BLZ 66020286) 352 989 606

IBAN DE97 6635 0036 0005 0203 50
BIC BRUS DE 66
UST-IdNr. DE226561092
Steuer-Nr. 30060/51105

Aufsichtsratsvorsitzender
Léon Giesen

Vorstand
Heiko Probst (Vorsitzender)
Frank Tretter
Klaus Wittmann

